

ENKEL
ultra slim premium



DESAGÜES

Ventana y Puerta ventana corrediza

(F)

JE584

*Se debe realizar un sellado en la unión con la jamba para asegurar la estanqueidad.

(C)

Mecanizado de desagüe bajo la guía exterior

*Mecanizado de 31 x 5,5 mm

(A)

T584

*Accesorio envainado en marco. Se debe realizar un sellado en los laterales para asegurar el correcto funcionamiento.

(B)

T94 / T130

*Mecanizado de Ø 12 mm

(E)

T-69/T-131

*Recomendable el T-69 ya que posee válvula que mejora la salida del agua.

*Mecanizado de 31 x 5,5 mm

Hoja activa

Hoja pasiva



(D)

Mecanizado de desagüe de condensación (opcional)


*Mecanizado de 31 x 5,5 mm

*Si la abertura será instalada en una ubicación, expuesta a grandes presiones de viento y agua, esa distancia se debe reducir a la mitad.


*Debe existir un desfase entre el mecanizado B y E para reducir la acción de presión de viento directo.




AW-584





AW-601





AW-632









IMPORTANTE: En caso de querer hacer uso de la caja de agua cuando la abertura tiene que ir con tapajuntas, lo que se debe hacer es reemplazar el AW-514 (Tapajuntas de ENKEL) y reemplazarlo por el AW-6263. Ya que este último, al ir con el CLIP T115, no perfora la caja de agua, y evita tener filtraciones hacia el interior.



*Se debe realizar un mecanizado de 25,6 mm en los tapajuntas horizontales (zócalo y dintel). El mismo es como se indica en la figura en rojo, permitiendo vincularse con el tapajunta horizontal sin chocar con la jamba de marco.

Detalle 2

